



Zásady přepravy, skladování a manipulace

1. Při předání zboží je nutné zkontrolovat, jestli nemá zboží zjevnou vadu nebo poškození. Veškeré nedostatky je nutné hned nahlásit prodávajícímu. Nejpozději do provedení montáže krytiny. Po montáži již nelze zjevné vady zboží reklamovat.
2. Krytinu lze v originálním balení skladovat maximálně 3 týdny, a to výhradně ve větraných, suchých prostorách bez přímého vlivu slunečního záření a kolísání teplot. Minimální výška od podlahy je 250 mm. V případě zboží, které je opatřeno ochranou fólií, je nutno zabránit promrznutí, nebo skladování v nízkých teplotách (fólie je potažená lepidlem na bázi vody). Ochranou folii je potřeba bezpečně odstranit při minimální teplotě + 5°C. V případě skladování zboží je nutno ochranou folii odstranit z povrchu střešní krytiny. Tato folie je určena jen pro ochranu materiálu při přepravě.
3. Střešní krytina nesmí být skladována v místech, kde dochází ke kolísání teplot a vlhkosti. Toto prostředí může způsobit vznik kondenzátu mezi jednotlivými pásy krytiny nebo svitku a následně k vzniku koroze.
4. V případě proniknutí vody mezi plechy krytiny nebo obalový materiál je nutné zboží osušit a tím zabránit vzniku korozního prostředí bez ohledu na to, zda se jedná o zboží s ochranou barvou, aluzinek nebo pozink.
5. Střešní krytiny z ocelového plechu je nutno pravidelně kontrolovat min. 1x ročně. Je nutno dbát zejména na odstranění nečistot a usazenin, které po delší době působení mohou vytvářet korozivní prostředí. Dále pak je nutno odstranit mimo jiné mech a další porosty. Pokud je materiál uskladněný, je nutno jej kontrolovat min. 1x měsíčně, zda nedochází k udržování kondenzačních par v prostoru mezi krytinou. Pokud dojde k promoknutí během skladování, je nutné materiál osušit a ošetřit konzervačním olejem.



6. Během přepravy musí být zboží dostatečně chráněné proti dešti a jiným vnějším vlivům tak, aby během přepravy nedocházelo k mechanickému poškození.
7. Během vykládky nesmí dojít k poškození povrchového nátěru. Je zakázáno posunovat plechy po sobě nebo po zemi. Při použití mechanizace během vykládky je zakázáno používat ocelové lana nebo jiné vázací prostředky, které by mohly způsobit mechanické poškození povrchové úpravy plechů. Jednotlivé plechy je nutno přenášet ve svislé poloze, tak aby nedocházelo k jejich prohnutí. V případě nesprávného zacházení hrozí deformace zámku.
8. Pokud je nutné materiál skladovat déle než 3 týdny, je nutné proložit jednotlivé tabule a zajistit tak cirkulaci vzduchu mezi jednotlivými plechy. Je dovoleno skladovat max. 3 palety s krytinou na sobě a musí být položeny tak, aby spád umožňoval odtok vzniklého vodního kondenzátu. Dlouhodobé skladování výrobků s ochranou fólií způsobí trvalé poškození organického povlaku. Dlouhodobé skladování materiálu neprospívá a je tedy nutné zkrátit dobu skladování na minimum. Maximální doba skladování v suchých a provětraných prostorách bez originálního balení je 3 měsíce. V opačném případě odběratel ztratí záruku na dodané zboží.



9. Veškeré úpravy spojené s prostřihy, krácením atd. prodejce doporučuje provést na zemi, na jednom místě, aby nedocházelo k poškození materiálu kovovým odpadem. K tomuto účelu se používají klasické nůžky na plech, ruční pilka na železo, nebo elektrické prostřihovací nůžky. Je důrazně zakázáno použití kotoučových pil nebo úhlových brusek. V tomto případě dochází k termickému znehodnocení materiálu a vzniku korozního prostředí.

10. Veškrá místa prostřihů, řezů a řezů výrobce je potřeba zatříť opravnou barvou. Stejným způsobem je nutno postupovat v případě oprav v místech, kde došlo k poškrábání organického povlaku. Při montáži je nutné zvlášť ošetřit opravou okapní hranu krytiny (vyvedené hrany jsou náchylnější na vznik koroze) – v opačném případě může dojít k poškození povrchové úpravy a vzniku korozního prostředí.

11. Po dokončení montáže je potřeba zbavit střechu zbytků krytiny a špon vzniklých při prostřihu a kotvení krytiny. Veškeré kovové části mohou způsobit vznik koroze.

12. Pro zachování životnosti materiálů a zboží dodávaných společností Klempos – střechy s.r.o. je nutno postupovat dle pokynů uvedených v dokumentech Montážní návod, Zásady přepravy a skladování a Záruční list. Použití vlastních postupů a zásad může vést k trvalému poškození organického povlaku a to mechanickým nebo chemickým způsobem. V tomto případě prodávající neodpovídá za vady zboží vzniklé v důsledku použití jiných zásad a postupů.

13. Veškeré dokumenty jsou dostupné v sekci ke stažení na webových stránkách www.clara-strechy.cz. Dokumenty jsou volně dostupné na prodejně Klempos – střechy s.r.o. Březolupy 109, 687 13 nebo u obchodních zástupců na vyžádání.

14. Pro zachování životnosti krytiny je nutné odstraňování nečistot a usazenin za použití neagresivních čistících prostředků s neutrálním PH.

15. Tyto Zásady přepravy a skladování obdrží vždy kupující s objednaným zbožím.

